

Údržba, praní a čištění vlněných výrobků

Vlna disponuje výbornými vlastnostmi, díky kterým je odolná proti různým nečistotám, a proto je údržba výrobků z ovčí vlny velice jednoduchá. Ovčí vlna je velmi odolná a trvanlivá, hřejivá, prodyšná a antibakteriální. Výrobky z ovčí vlny není potřeba často prát, přirozeně se pročistí.

Doporučujeme prát jen v nezbytných případech, protože vlna obsahuje vlnní tuk, který přirozeně odpuzuje špínu. Obvykle stačí koberce vyklepat a vyvětrat na vzduchu. Vzdušná vlhkost podporuje samočisticí schopnost vlny, proto je vhodné dát vlněný výrobek do vlhkého prostředí a poté ji vytřepat – takto se nejlépe zbaví nečistot a zbytků prachu.

Aby si vlna ponechala svoje vlastnosti, nesmí se odmastit, doporučujeme použít jemný tekutý prací prostředek s lanolinem. Lanolin je vedlejším produktem z ovčí vlny (komplexní voskovitý tuk), používá se jako změkčovadlo do pracích prostředků. Je ideální na údržbu našich koberců.

Nepoužívejte prací prášky obsahující enzymy, bělidla a prostředky, které jsou alkalické!

Nepoužívejte aviváž!

Ideální je koberec celý nenamáčet, ale pouze ručně vytepovat. To znamená připravit z prostředku na praní s lanolinem pěnu a houbičkou vyčistit.

Při praní v automatické pračce zvolte program vlna a jemné ruční praní při teplotě 20–30 °C, bez otáčení bubnu pračky během praní. Po skončení praní pouze vypusťte vodu z pračky, neždímejte. Při sušení koberec rozložte a nechte uschnout. Nesušte výrobek v blízkosti topení ani na přímém slunci.

Výrobek se nesmí ždímat a nesmí se sušit v sušičce, jinak se vlna srazí a zplstnatí!

Koberce je také možné nechat chemicky vyčistit v profesionální čistírně.